



Ropa de protección de vida limitada - Instrucciones de uso

Estas prendas son ropa de protección de uso limitado elaborada para cumplir los requisitos de la regulación del PPE 2016/425 y la norma EN13688 de EPP: requisitos generales de la ropa de protección. Elaborada conforme a los procedimientos de control de calidad ISO 9001.

- Las etiquetas de bolsos y prendas indican el tipo de producto.
- La selección de la prenda idónea para la aplicación será la responsabilidad final del usuario.
- Recomendada solo para aplicaciones de un único uso.
- Asegúrese de que todas las costuras y cierres estén intactos. No se deberán usar las prendas desgastadas, dañadas o contaminadas.
- No se requieren condiciones de almacenamiento especiales.
- Los tejidos con una baja permeabilidad del aire podrán provocar molestias de origen térmico. Se recomienda descanso frecuente.
- Las prendas solo protegerán las partes del cuerpo que cubran. Las conexiones con otros equipos de protección personal pueden requerir un sellado adecuado.
- Todas las pruebas de tipo 5 se han realizado con la cara, tobillos y muñecas sellados con cinta de PVC. Esto podrá ser adecuado en algunas aplicaciones.
- PB- Las prendas de protección parcial del cuerpo solo protegerán aquellas partes del cuerpo que estén cubiertas.
- La Microporous TS Series pasa todas las pruebas definidas en EN14126:2003 de protección contra agentes infecciosos. Recomendamos que se use la gama de ropa de trabajo química (Chemical Workwear) para cualquier protección biológica peligrosa, ya que presenta costuras totalmente selladas.
- Las prendas no contaminadas se podrán eliminar en el vertedero o incinerar sin efectos perjudiciales. Las prendas contaminadas se deberá eliminar de forma apropiada conforme a los requisitos de la contaminación.
- Aunque cumple los requisitos FR de EN 14116, esta norma es fundamentalmente para prendas que protejan de las llamas, en cuyo caso la norma requiere que el tejido NO entre en contacto con la piel. Sin embargo, las prendas de la gama RSG FR no están pensadas para proteger contra las llamas, sino más bien para llevarlas sobre otras prendas que sí protejan de las llamas para proporcionar protección contra los líquidos o el polvo y para mejorar la protección térmica. Sin embargo, los requisitos de EN 14116 requieren que la prenda debe entrar en contacto con la piel en las muñecas o la cara para que sirva de toma de tierra de cualquier carga estática que haya a través del cuerpo. Esto va en contra de los estrictos requisitos de EN14116. Por consiguiente, sugerimos que el usuario determine los requisitos y si la toma de tierra mediante el contacto a través de la piel es adecuada teniendo en cuenta los requisitos de protección contra las llamas.

No es idóneo para usarlo a temperaturas extremadamente bajas (bajo cero) o temperaturas superiores a 100 grados.

- Propiedades electrostáticas EN1149-5:2018

Los tejidos se tratan para cumplir los requisitos de EN 1149-1:2006 y EN 1149-5:2018. EN 1149 está indicada en el reglamento ATEX y el reglamento alemán TRBS 2153 (sustitución de BGR 132) como la mejor forma de determinar la idoneidad de la ropa protectora en atmósferas explosivas/enriquecida de oxígeno o zona 0, lo que no implica que las prendas sean idóneas para usarlas en todas las atmósferas explosivas. El personal cualificado deberá llevar a cabo una evaluación de riesgos. Además, en cualquier atmósfera explosiva- la ropa protectora disipadora de carga electrostática está prevista para llevarse en las zonas 1, 2, 20, 21 y 22 (véanse EN 60079-10-1 y EN 60079-10-2) en las cuales la energía de ignición mínima de cualquier atmósfera explosiva no es inferior a 0,016 mJ;

- Las prendas deben ser llevadas correctamente, completamente cerradas y el contacto con la piel debe mantenerse directamente o mediante otros EPI antiestáticos para permitir la disipación de la carga. Esta prenda debería cubrir totalmente cualquier ropa no disipativa durante el uso normal, también al flexionarse o moverse.
- El usuario deberá tener una toma de tierra adecuada / No ajustar ni retirar durante el uso, la ropa debe llevarse de manera que cubra permanentemente todos los materiales no reglamentarios durante el uso normal (incluidos los movimientos de flexión). Cualquier calzado o materiales entre el tejido de la prenda y el suelo debe tener una resistencia inferior a 2.5 x 10⁸ ohmios para permitir la disipación de carga.
- Los tratamientos antiestáticos pueden atenuarse o verse afectados por desgaste, desgarros, contaminación ylavados. Utilícelo solo una vez.
- Utilícelo solo una vez.
- El ensayo de prendas antiestáticas se realiza en condiciones de humedad relativa del 25% +/-5%. A menor humedad, las propiedades disipativas pueden ser más bajas. La prenda supera los requisitos Ljmm, 82/90 <=30% y Ls, 8/10 <=15%.

Resistencia a la penetración de sustancias químicas

La gama Chemical Workwear, Multi-Use Chemical Workwear se ha probado conforme a EN 6529 o EN 374-3 para indicar resistencia a los productos químicos. Se han realizado pruebas en el tejido y las costuras. Tenga en cuenta que los tiempos de rotura en las costuras pueden ser más bajos que en el tejido. Se han probado otros productos químicos. Consulte a su proveedor para más información.

- Repelencia química - EN ISO 6530:2005

| Nombre | Tipo | Comfort Workwear GP | Microporous NS Series | Microporous TS Series | RSG Multi Use Workwear FR |
|----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| Ácido sulfúrico 30% | Penetración | Clase 3 | Clase 3 | Clase 3 | Clase 3 |
| | Repelencia | Clase 3 | Clase 3 | Clase 3 | Clase 3 |
| Hidróxido sódico 10% | Penetración | Clase 3 | Clase 3 | Clase 3 | Clase 2 |
| | Repelencia | Clase 3 | Clase 3 | Clase 3 | Clase 2 |
| O-xileno | | sin clasificar | 3/2 | NP | 3/3 |
| Butan-1-ol | | sin clasificar | 3/2 | NP | 3/3 |

- Resistencia a la penetración de sustancias químicas - EN ISO 6529:2001

Tiempo de rotura en minutos - Clase (tejido/costuras) NP = No se ha probado

| Sustancia química | Microporous TS Series | Chemical Workwear CHEM 1 Series | Chemical Workwear CHEM 2 Series | Chemical Workwear CHEM 3 Series | RSG Multi Use Chemical Workwear FR |
|----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Ácido sulfúrico 98% | Clase 2 | Clase 6 | Clase 6 | Clase 6 | Clase 1 |
| Hidróxido sódico 10% | Clase 6 | Clase 6 | Clase 6 | Clase 6 | NP |
| O-xileno | NP | NP | NP | Clase 6 | NP |
| Butan-1-ol | NP | Clase 6 | Clase 6 | Clase 6 | NP |

Propiedades técnicas - Datos de prestaciones de material

| Test | Comfort Workwear GP RSG-100-CW | Microporous NS Series RSG-100-MPNSS | Cool Workwear RSG-100CSW | Microporous TS Series 1080- | Multi-use Workwear 10100 | Multi-use Chemical Workwear FR 10110 | Chemical Workwear Chem 1 10020- | Chemical Workwear Chem2 10030- | Chemical Workwear Chem3 10040- |
|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| EN530 Resistencia a la abrasión | Clase 2 | Clase 3 | Clase 2 | Clase 3 | Clase 2 | Clase 6 | Clase 2 | Clase 6 | Clase 6 |
| EN630 Resistencia a la perforación | Clase 1* | Clase 1* | Clase 1* | Clase 1* | Clase 2 | Clase 2 | Clase 2 | Clase 2 | Clase 2 |
| ISO2960 Burst | Clase 2 | Clase 2 | Clase 1 | Clase 1 | Clase 3 | Clase 2 | Clase 1 | Clase 2 | Clase 2 |
| ISO7854 Grietas por flexión | Clase 6 | Clase 6 | Clase 6 | Clase 6 | Clase 6 | Clase 5 | Clase 1 | Clase 6 | Clase 4 |
| ISO9073 Desgarro trapezoidal | MD -2 CD -2 | MD -3 CD -1 | MD -3 CD -2 | MD -3 CD -2 | MD -4 CD -3 | MD -2 CD -2 | MD -3 CD -3 | MD -6 CD -4 | MD -4 CD -3 |
| ISO13934 Resistencia a la tracción | Clase 3 | MD -2 CD -1 | MD -2 CD -1 | Clase 2 | Clase 2 | Clase 3 | MD -3 CD -2 | MD -3 CD -2 | Clase 2 |
| EN1149-5 Anti-stat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

* Contaminación de partículas radioactivas - La resistencia a la perforación tiene que ser de Clase 2 conforme a EN1073-2 (*denota no conformidad)

- Pruebas de prendas terminadas


| EN13034:2005 | Type 6 | Comfort Workwear GP RSG-100-CW | Microporous NS Series RSG-100-MPNSS | Cool Workwear RSG-100CSW | Microporous TS Series 1080- | Multi-use Workwear 10100 | Multi-use Chemical Workwear FR 10110 | Chemical Workwear Chem1 10020- | Chemical Workwear Chem2 10030- | Chemical Workwear Chem3 10040- |
|----------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| EN13034:2005 | Type 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| EN13982-1:2004 | Type 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | |
| EN14605:2004 | Type 4 | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | | |
| EN14605:2004 | Type 3 | | | | | | | ✓ | | |
| EN1073-2:2002 | | Clase 1 | Clase 1 | Clase 1 | Clase 1 | Clase 1 | | Clase 1 | Clase 1 | Clase 1 |
| ISO5082 | Seam Strength | Clase 3 | Clase 3 | Clase 3 | Clase 3 | Clase 3 | Clase 4 | Clase 3 | Clase 4 | Clase 4 |
| ISO14116:2015 | Limited Flame Spread | | | | | Index 1* | Index 1* | | | |

* Contaminación de partículas radioactivas * El índice 1 se debe llevar con una prenda de índice 2

- Protección contra agentes infecciosos EN 14126:2003

| N.º prueba | Descripción | Resultado |
|------------------------|---|-----------------|
| ISO 16604:2004 | Protección contra sangre y líquidos corporales. | Cumple- Clase 6 |
| ISO 22611:2003 | Protección contra aerosoles contaminados biológicamente | Cumple- Clase 3 |
| ISO 22612:2005 | Protección contra penetración microbiana en seco. | Cumple- Clase 3 |
| EN 14126:2003, Anexo A | Protección contra contacto mecánico con sustancias que contienen líquidos contaminados. | Cumple- Clase 6 |

- Talla de las prendas



Seleccione la talla adecuada para el pecho y la altura de los usuarios.

| Talla | Altura corporal (cm) | Contorno pecho (cm) |
|-------|----------------------|---------------------|
| S | 164- 170 | 84- 92 |
| M | 170- 176 | 92- 100 |
| L | 176- 182 | 100-108 |
| XL | 182- 188 | 108- 116 |
| 2XL | 189- 194 | 116- 124 |
| 3XL | 194- 200 | 124-132 |

Explicación de los símbolos

- Tipo 6: EN13034: 2005. Contra líquidos en forma de salpicaduras. Los trajes de protección química se han probado según la prueba del traje completo (5.2)
- Tipo 5: EN13982-1: 2004. Protección contra partículas sólidas. Este traje cumple el requisito Ljmm82/90 <30% y Ls8/10 < 15%
- Tipo 4: EN14605: 2005. Contra líquidos pulverizados.
- Tipo 3: EN14605: 2005. Contra líquidos en forma de chorro.

PB [6]/[4]/[3] Protección parcial del cuerpo tipo 6/4/3. El tipo PB [6] protección parcial del cuerpo no se ha probado en la prueba del traje entero (5.2)

Protección contra partículas contaminadas radioactivas- EN10732:2002 Clase 1: Factor de protección nominal >5<50

Propiedades electroestáticas - Resistividad de la superficie - EN1149-5:2018 Las prendas se tratan para que disipen la carga estática en la superficie interior.

Protección contra agentes infecciosos EN 14126:2003. Tipo 4B/5B/6B

Consulte más instrucciones al dorso.

Utilícelo solo una vez

Protección contra el calor y las llamas EN ISO 11416:2015. * El triángulo de advertencia indica que se deberá llevar con una prenda de índice 2

Observación: La Cool Workwear puede que tenga menor protección en el panel transpirable trasero. Las cubiertas de bota y cubiertas de calzado solo protegen la parte del cuerpo que están cubriendo (los pies) y se deben llevar junto con un mono si la persona necesita una protección corporal completa. La ropa de trabajo de laboratorio es PB y solo protegerá las partes del cuerpo que cubra.

Instrucciones de lavado

- No la lave
- No la seque en secadora
- No la planche
- No la limpie en seco
- Material inflamable Manténgalo alejado de llamas y calor

-Autorizaciones

CE Approvals by:
BTTG
 Unit 14 Wheel Forge Way
 Trafford Park
 Manchester
 M17 1EH
 Reino Unido
Organismo notificado 0338

Satra
 Wyndham Way
 Telford Way
 Kettering
 Northampton
 NN16 8 SD
 Reino Unido
Organismo notificado 2777

Fabricado por encargo de:
 RSG Safety BV
 Marinus
 Dammeweg 38,
 5928 PW Venlo,
 The Netherlands

Descargue la declaración de conformidad @ www.rsgsafety.com en varios idiomas.



Limited Life Protective Clothing

Instructions For Use

- These garments are limited use protective clothing manufactured to meet the requirements of PPE regulation 2016/425 and PPE standard EN13688: protective clothing general requirements.
- Manufactured under ISO 9001 quality control procedures.
- Bag and garment labels indicate product type.
- Selection of the garment suitable for the application is the users final responsibility.
- Recommended for single use applications only.
- Ensure all seams and closures are intact. Worn, damaged or contaminated garments should not be used.
- No special storage conditions required.
- Fabrics with low air permeability can cause heat stress. Frequent rest is advised.
- Garments will protect only the parts of the body they cover. Connections with other PPE may require appropriate sealing.
- All Type 5 testing has been conducted with face, ankles and wrists sealed with PVC tape. This may be appropriate in some applications.
- PB- Partial body protection garments will only protect parts of the body that are covered.
- Microporous TS Series passes all the tests defined in EN14126:2003 for protection against infective agents. We recommend that the Chemical Workwear range should be used for any hazardous biological protection as it features fully sealed seams.
- Untampered garments can be disposed of to landfill or incineration with out harmful effects. Contaminated garments must be disposed of appropriately according to the requirements of the contamination.
- Whilst meeting the FR requirements of EN 14116, the standard is primarily for flame protective garments, in which case the standard requires that the fabric should NOT come into contact with skin. However RSG FR range garments are not intended to protect against flame but rather to wear over other flame protective garments to provide liquid / dust protection AND improve thermal protection. The requirements of EN 1149 however require that the garment should come into contact with the skin at the wrists or face for the Earthing of any static charge through the body. This is contrary to the strict requirements of EN14116. We therefore suggest the user determines the requirements and whether Earthing by contact through skin is appropriate given the flame protective requirements
- Not suitable for use in extremely low temperatures (sub zero) or temperatures higher than 100 degrees.

Electrostatic Properties EN1149-5:2018

Fabrics are treated to meet the requirements of EN 1149-1:2006 & EN 1149-5:2018. EN 1149 is stated in ATEX and German regulation TRBS 2153 (replacement for BGR 132) as the best determination of suitability for protective clothing in electrostatic dissipative protective clothing is intended to be worn in explosive/oxygen enriched or Zone 0 atmospheres. A risk assessment should be conducted by qualified personnel. In addition, in any explosive atmosphere: - see EN 60079-10-1 and EN 60079-10-2) in which the minimum ignition energy of any explosive atmosphere is not less than 0,016 mJ;

- Garments should be worn correctly, fully closed and contact with the skin maintained directly or through other anti-static PPE to allow charge dissipation.
- The garment should fully cover any non-dissipative clothing during normal use including when bending and moving. The wearer should be properly earthed. Do not adjust or remove in use, clothing shall be worn in such a way that it permanently covers all non-complying materials during normal use (including bending movements). Any footwear or materials between the garment fabric and the floor should have a resistance lower than 2.5 x108 Ohms to allow charge dissipation.
- Anti-static treatments may fade and may be affected by wear, tear and laundering. Do not re-use.
- Anti-static testing is conducted in relative humidity of 25% +/- 5%. At lower humidity dissipative properties may be lower. The garment passes the requirement I_{mn} , 82/90 $\leq 30\%$ and L_s , 8/10 $\leq 15\%$.

Resistance to permeation by chemicals

The Chemical Workwear range, Multi-Use Chemical Workwear FR been tested to EN 369 or EN 374-3 to indicate resistance to chemicals. Tests on the fabric and seams have been conducted. Note that breakthrough times on seams may be lower than on the fabric. Other chemicals have been tested. Please refer to your supplier for further information.

Chemical Repellency - EN ISO 6530:2005

| Name | Type | Comfort Workwear GP | Microporous NS Series | Microporous TS Series | RSG Multi Use Workwear FR |
|----------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| Sulphuric Acid 30% | -Penetration | Class 3 | Class 3 | Class 3 | Class 3 |
| | -Repellency | Class 3 | Class 3 | Class 3 | Class 3 |
| Sodium Hydroxide 10% | -Penetration | Class 3 | Class 3 | Class 3 | Class 2 |
| | -Repellency | Class 3 | Class 3 | Class 3 | Class 2 |
| O-Xylene | | Unclassified | 3/2 | NT | 3/3 |
| Butan-1-ol | | Unclassified | 3/2 | NT | 3/3 |

Resistance to Permeation by Chemicals - EN ISO 6529:2001

Breakthrough Time in Minutes - Class (Fabric/ Seams)

| Chemical | Microporous TS Series | Chemical Workwear CHEM 1 Series | Chemical Workwear CHEM 2 Series | Chemical Workwear CHEM 3 Series | RSG Multi Use Chemical Workwear FR |
|----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Sulphuric Acid 98% | Class 2 | Class 6 | Class 6 | Class 6 | Class 1 |
| Sodium Hydroxide 10% | Class 6 | Class 6 | Class 6 | Class 6 | Class 6 |
| O-Xylene | NT | NT | NT | Class 6 | NT |
| Butan-1-ol | NT | Class 6 | Class 6 | Class 6 | NT |

NT = Not Tested

Technical Properties

Material Performance Data

| Test | Comfort Workwear GP RSG-100-CW | Microporous NS Series RSG-100-MPNS | Cool Workwear RSG-100CSW | Microporous TS Series 1080 | Multi-use Workwear 10100 | Multi-use Chemical Workwear FR 10110 | Chemical Workwear Chem 1 10020 | Chemical Workwear Chem 2 10030 | Chemical Workwear Chem 3 10040 |
|-----------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| EN530 Abrasion | Class 2 | Class 3 | Class 2 | Class 3 | Class 2 | Class 6 | Class 2 | Class 6 | Class 6 |
| EN863 Puncture | Class 1* | Class 1* | Class 1* | Class 1* | Class 2 | Class 2 | Class 2 | Class 2 | Class 2 |
| ISO2960 Burst | Class 2 | Class 2 | Class 1 | Class 1 | Class 3 | Class 2 | Class 1 | Class 2 | Class 2 |
| ISO7854 Flex Cracking | Class 6 | Class 6 | Class 6 | Class 6 | Class 6 | Class 5 | Class 1 | Class 6 | Class 4 |
| ISO9073 Tear | MD - 2 CD - 2 | MD - 3 CD - 1 | MD - 3 CD - 2 | MD - 3 CD - 2 | MD - 4 CD - 2 | MD - 2 CD - 2 | MD - 3 CD - 3 | MD - 6 CD - 4 | MD - 4 CD - 3 |
| ISO13934 Tensile | Class 3 | MD - 2 CD - 1 | MD - 2 CD - 1 | Class 2 | Class 2 | Class 3 | MD - 3 CD - 2 | MD - 3 CD - 2 | Class 2 |
| EN1149-5 Anti-stat | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass |

* Radioactive particulate contamination - Puncture resistance must be Class 2 to conform to EN1073-2 (*denotes non conformance)

Finished Garment Tests


| Test No. | Test | Comfort Workwear GP RSG-100-CW | Microporous NS Series RSG-100-MPNS | Cool Workwear RSG-100CSW | Microporous TS Series 1080 | Multi-use Workwear 10100 | Multi-use Chemical Workwear FR 10110 | Chemical Workwear Chem 1 10020 | Chemical Workwear Chem 2 10030 | Chemical Workwear Chem 3 10040 |
|----------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| EN13034:2005 | Type 6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| EN13982-1:2004 | Type 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | |
| EN14605:2004 | Type 4 | | | | ✓ | | | ✓ | | |
| EN14605:2004 | Type 3 | | | | | | | ✓ | | |
| EN1073-2:2002 | | Class 1 | Class 1 | Class 1 | Class 1 | Class 1 | | Class 1 | Class 1 | Class 1 |
| ISO5082 | Seam Strength | Class 3 | Class 3 | Class 3 | Class 3 | Class 3 | Class 4 | Class 3 | Class 4 | Class 4 |
| ISO14116:2015 | Limited Flame Spread | | | | | Index 1* | Index 1* | | | |

*Radioactive particle contamination *Index 1 to be worn with Index 2 garment

Protection against infective agents EN14126:2003

| Test No. | Description | Result |
|------------------------|--|---------------|
| ISO 16604:2004 | Protection against blood & body fluids. | Pass- Class 6 |
| ISO 22611:2003 | Protection against biologically contaminated aerosols | Pass- Class 3 |
| ISO 22612:2005 | Protection against dry microbial penetration. | Pass- Class 3 |
| EN 14126:2003, Annex A | Protection against mechanical contact with substances containing contaminated liquids. | Pass- Class 6 |

Garment Sizes



Select appropriate size for users chest and height.

| Body Size | Height (cm) | Chest Girth (cm) |
|-----------|-------------|------------------|
| S | 164- 170 | 84- 92 |
| M | 170- 176 | 92- 100 |
| L | 176- 182 | 100-108 |
| XL | 182- 188 | 108- 116 |
| 2XL | 189- 194 | 116- 124 |
| 3XL | 194- 200 | 124-132 |

Explanation of Symbols



Type 6: EN13034: 2005. Reduced Chemical Spray. Chemical protective suits have been tested to the whole suit test (5.2)



Type 5: EN13982-1: 2004. Dry Particle Protection. This suit passes the requirement $L_{m82/90} \leq 30\%$ and $L_{s8/10} \leq 15\%$



Type 4: EN14605: 2005. Chemical Spray.



Type 3: EN14605: 2005. Liquid Tight Seams.



Partial Body protection Type 6/4/3. Type PB[6]/[4]/[3] partial body protection has not been tested to the whole suit test (5.2)



Protection against radioactive contaminated particles - EN1073-2:2002 Class 1: Nominal protection factor >5<50.



Electrostatic properties - Surface resistivity - EN1149-5:2018 Garments are treated to be static dissipative on the inside surface.



Protection against infective agents EN 14126:2003. Type 4B/5B/6B



Refer to further instructions over leaf.



Do not re-use.



Protection against heat and flame EN ISO 11416:2015. *Warning triangle denotes that this should be worn with an Index 2 garment

Note: The Cool Workwear may have reduced protection on the back breathable panel.

The Overboots and Overshoes will only protect the part of the body they are covering - the feet and should be worn in conjunction with a coverall should the wearer need all over body protection. The Laboratory Workwear is PB and will only protect the parts of the body covered.

Washing Instructions



Do not wash



Do not machine dry



Do not iron



Do not machine dry



Flammable material keep away from heat and flames

Approvals

CE Approvals by:

BTTG
Unit 14 Wheel Forge Way
Trafford Park
Manchester
M17 1EH
United Kingdom
Notified Body No. 0338

Manufactured on behalf of:
RSG Safety BV
Marinus
Dammeweg 38,
5928 PW Venlo,
The Netherlands

SATRA Technology
Europe Ltd, Bracetown
Business Park, Clonee,
Dublin, D15 YN2P
Ireland

Notified Body No. 2777

Download declaration of conformity @ www.rsgsafety.com in the various languages.